

## Montagebericht // MB25-0007-01

### Auftragsdaten


Auftragsdatum	25.07.2025	Berichtsdatum	25.07.2025
Auftragsnummer	MB25-0007	Anlagennummer	10042
Abrechnungsart	Quartalswartung	Kunde	Kunde 1
Ansprechpartner	Kunde 1 Ansprechpartner 3	Standort	Kunde 1 Standort 2

### Arbeiten

Befund	Anlage allgemein in gutem Zustand. Bauteil 1 ist defekt und muss ersetzt werden. Bauteil 2 kurz vor der Verschleißgrenze.
Leistungen	Bauteil 1 und 2 nach Rücksprache mit dem Kunden getauscht. Elektroprüfung der Anlage nach DGUV Vorschrift 3.

### Material

Lieferschein Lieferant A	MNPV12345678
Lieferschein Lieferant B	000 12345678-001
Detaillierte Materialaufstellung	Bauteil 1 (SNr. 123456-78) Bauteil 2 (SNr. 55512301) 2m NYM 5x2,5 Leitung



## Fotos und Skizzen

### Bilder



Bauteil 1 defekt



Bauteil 2 kurz vor Verschleißgrenze

## Fahr- und Arbeitszeit

Monteur	Mitarbeiter 1	Fahrzeit	2,00	h	Arbeitszeit	5,50	h
Monteur	Mitarbeiter 2	Fahrzeit	0,00	h	Arbeitszeit	2,00	h

## Zusammenfassung

Hinfahrt	55,00 km	Rückfahrt	60,00 km
Fahrzeit insgesamt	2,00 h	Arbeitszeit insgesamt	7,50 h
Auftrag abgeschlossen	ja		

## Unterschriften

Berlin, 25.07.2025  
Firma XY - Monteur

Berlin, 25.07.2025  
Kunde